

# Amoladora Interskol UShM-230/2100M 60.1.2.00

baja capacidad de supervivencia caja de cambios dbil

Ninguno

no

No

No encontrado

faltante

peso

no

Muy ruidoso, el rotor (inducido) del motor elctrico se quem dos veces en un corto perodo! !!

Vida til, no cambia bajo garanta

Es imposible cambiar el cojinete de la caja de cambios, no se puede desmontar.

No hay ninguno

De alguna manera interskol no toma en serio se ajusta a la calidad de los bienes producidos.

tiene peso

pesado y ruidoso. Pero para uno tan poderoso y enorme, no puede ser de otra manera, por lo tanto, estas deficiencias son condicionales.

El estator se quem, se hinch justo en las manos. No existe un centro de servicio diferenciado (reparacin en 40 das)