

# Amoladora Interskol UShM-125/1100E 26.1.1.00

El botn de encendido no funciona bien. Y creo que este es un nodo defectuoso hecho deliberadamente. Alguien no lo entender. Se rompi: fui a comprar uno nuevo

El botn de encendido se agota constantemente

El botn de encendido no es conveniente y es difcil de encender, el estuche no se adapta bien a la mano y se siente como si no estuviera apretado y anda en la mano, aunque todas las conexiones estan apretadas, no hay regulador de velocidad, o velocidad al maximo, o no estan, las escobillas originales se quemaron despues de varios usos, y hoy, despues de un ligero pinzamiento, los dientes de el par de engranajes cnicos se rompi, lo que ya result ser un problema para comprar, uno complace despues de tirar los escombros de la caja de cambios, sigui funcionando.

no revel

De una forma u otra, el Las deficiencias ya han sido descritas. De estos, tengo: a veces el botn de encendido/apagado est mal fijado. Pues TODO! Bueno, tal vez un poco pesado para reparaciones en el apartamento (aqu necesitas 115 mm).

no

el precio es demasiado alto, el tamao de la amoladora es demasiado grande, la confiabilidad es solo de grado C. El comienzo el botn es incmodo.

Ruidoso

Exigente en las redes de voltaje

El color de la carcasa se ha oscurecido un poco

No s ni de qu quejarme, todo me queda bien.

Sin fallas encontrado.

ninguno

El botn de encendido es difcil de presionar (encender) con las manos mojadas. Seco - no hay problema. Se apaga con un ligero toque. Alguien escribi sobre problemas con la electrnica, no los experiment.

incmodo botn de apagado (a veces aparece), cable de roble.

Se requiere un estabilizador para electricidad inestable