

# Aire acondicionado Saturn CS-18 QF

demasiado ruidoso para dormir comodamente e incluso para trabajar en una habitacin con aire acondicionado, no se ensambl muy bien, un par de veces hubo una fuga de fren durante un ao y medio desde la fecha de compra, el panel frontal a menudo necesita ser limpiado - el polvo se pega peor que en la imagen - preprese para esto, la calidad quiere lo mejor - los instaladores jugaron con l durante una hora y media y torcieron todo para la instalacin, a altas velocidades se escucha un fuerte traqueteo en la unidad interior: se desconoce el motivo, al mismo tiempo, la misma unidad interior est en el modo habitual y hace demasiado ruido. la diferencia de temperatura en diferentes rincones de la habitacin alcanz los 3 grados. la calefaccin no es nada.

qu hermoso es por fuera, por el contrario, por dentro: la asamblea es simplemente obscena, tal sentimiento que un chino ciego se reuni con su pie izquierdo, como resultado de lo cual, probablemente, aumento del nivel de ruido y, de vez en cuando, algn tipo de traqueteo. En segundo lugar, se enfra ms o menos, se adaptar al clima de verano estndar, pero no puede hacer frente durante los perodos pico. calefaccin: la funcin funciona solo en las fantasas de los diseadores, de hecho, no tiene ningn efecto.

instrucciones escasas. Mucho no est claro en las instrucciones. consola en ingles.