

# Mquina de coser / overlock Singer 6180

Cierta heterogeneidad e irregularidad de la linea requiere un ajuste largo (ms del que nos gustara) si necesita usar costuras no estndar Hipersensibilidad (en mi opinin) al tipo de tela

Lanzadera vertical (en general, no No considero esto una desventaja, porque todo funciona perfectamente "pero" - no se puede ver cuando el hilo termina en la lanzadera), no hay una unidad de bordado (pero ahora es cara, por lo tanto, esta mquina por este dinero es MS QUE .)