

Cuaderno Acer A315-57G-36EU

1. Una placa base con una ranura RAM soldada (el resultado fue 12 GB de memoria durante la actualizacin) 8 + 4 soldadas 2. Problemas con la fuente de alimentacin debido a un cortocircuito!
3.video muy dbil (se calienta de manera poco realista bajo carga) es imposible tocar la computadora porttil4.sistema de enfriamiento deficiente (video y procesador)5. 2 puertos usb y 1 tipo c 6. Y lo ms importante, despus del final del periodo de garanta, los problemas comienzan a crecer como hongos! Especificamente, en mi caso, justo despus de un ao y 3 meses...

Se borra rpido, mala cmara web, mal ngulo de visin de la pantalla, se sobrecalienta mucho, mal sistema de enfriamiento, se agota rpido, no puedo jugar sin cargar, pantalla bastante tenue, funcin fn configurada por el contrario, PRECIO!