

Placa base Gigabyte Z590 VISION G

Es difícil instalar una torre de enfriamiento en el procesador (los radiadores de enfriamiento interfieren)

No hay bloque para conectar botones externos e indicadores LED. Potencia del procesador 8+4, no todas las unidades lo tienen. La luz de fondo Rgb se encuentra en el lugar donde el enfriador lo cierra. Sin S/PDIF. No hay botones de encendido / reinicio en el tablero.