

Cámara de vigilancia TP-LINK Tapo C310

Como escribí anteriormente, el soporte tiene ángulos de rotación de la carcasa insuficientes.

No es el mejor soporte, cuando se instala en una viga (doblada con un tornillo), es imposible formar un ángulo de 90 grados. Tuve que poner arandelas debajo de los tornillos para hacer el ángulo deseado.