

Sistema de refrigeración Cooler Master Hyper TX3 EVO

SUJETADORES ESTIPIDOS EN INTEL, En general, los sujetadores son el eslabón dolorido de este modelo, no los recomiendo

No los tengo

1.El tratamiento de la superficie es asquerosamente malo. curve y requiere skins.¡si pudiera poner (-1) de 5.2. mount para AMD es el diseño ms tonto que he visto en mi vida. Incluso después de sacar la placa de la carcasa, no la instalé la primera vez ((!

No.

- En este momento, precio- Mal procesamiento de la base, tubos de calor ligeramente hundidos

Mala mano de obra

No

el tamaño no inspiraba confianza.

Ruidoso

Suela exterior mal pulida.

Incomoda instalación de soportes debajo del ventilador, si está instalado

precio elevado, no incluye segundo ventilador.

Hace ruido a máxima velocidad. Sin embargo, durante el funcionamiento normal, no se nota ningún ruido en particular.

Todavía no lo he encontrado.

Es ruidoso... aunque a nadie le importa

En los juegos, ya sea este enfriador o la tarjeta de video comienza a hacer ruido. Pero no lo notas mientras juegas.