

# moladora Bosch GBS 75 AE Professional 060127470

Se calienta y hace ruido, es desagradable para trabajar

Permaneci inactivo durante mucho tiempo, luego funcion un poco, luego, despues de un trabajo menor, comenz a calentarse, las piezas de plstico se derritieron, mientras se ensamblaba y conduca al concesionario , la garanta finaliz, el reemplazo del cojinete, el buje, la plataforma y otras pequeas cosas costaron casi 4.500 rublos.

El revestimiento de grafito se tritura con gran diligencia. Los consumibles tampoco son baratos.

La correa estndar se estir muy rpido y comenz a resbalar bajo la carga.