

Sistema de refrigeración Vinga 12025-15-G

traqueteo y conexión a través de mollex, sin pernos en el kit en ningún tornillo arrastrando

Ruido, golpes

Ruido, inestabilidad estructural, zumbido del ventilador

no hay posibilidad de conectar a la placa base

Conectando 2 pines a través de mollex. Si hay un reobas en el caso, tuve que soldarlo, ya que se suministran solo en la versión con un mollex debajo de la fuente de alimentación