

Sistema de refrigeración Vinga 12025-15-R

tocando y conectando a través de molex, no hay pernos en el kit en algunos tornillos de las fauces que crujen

Ruido, golpes

Ruido, inestabilidad estructural, zumbido del ventilador

no hay posibilidad de conectar a la placa base

Conexión de 2 pines a través de molex. Si había un reobas en el caso, tuve que soldarlo, ya que solo se suministran en la versión con un molex debajo de la fuente de alimentación