

# Sistema de audio para automvil Mystery MJ-693

No encontr ninguna falla en el VAZ 21103, o tal vez simplemente no soy un amante de la msica.

Las frecuencias bajas son medias.

Dos de tres bandas (parte superior, alta) , delgado, poco confiable no funciona en una columna de cables. Cuando conect un altavoz dej de funcionar, la causa de la falla fue un cable roto cerca del enchufe de uno de los cables.

los altavoces emiten un sonido de psima calidad , no hay frecuencias altas normales o bajas

Sibilancias seis meses despus reproduciendo desde el amplificador (me gusta escuchar msica a todo volumen)

No se revela por su precio

Necesito tiempo para probar Toko compr

una columna comenz a jaderar, pero se trata de manera muy simple

Se vuelven inutilizables rpidamente