

Altavoces para coche Mystery MJ -650

Los cables delgados, las superficies curvas de los cruces

los cables del kit se rompen con el fro.

Alguien escribi que el bajo es suave, pero de hecho no hay absolutamente ningn bajo, si a un volumen bajo todava se escucha de alguna manera, luego, con un aumento ligeramente por encima del medio, no se eliminan en absoluto. Los medios y los agudos siguen estando bien.

Requiere calentamiento.

Los graves de 150 Hz e inferiores no funcionan bien. Hay que cortarlo en la radio.

hilos finos del crossover a los parlantes, falta un poco de fondo, llevar un subwoofer

En invierno, las partes de goma se broncean, el interior necesita a calentar para devolver el bajo