

# Placa Beko HII 64400 ATZG

Control inconveniente Seal silenciosa de apagado automatico

A veces sucede que no se enciende. Se mantendr, se encender normalmente de nuevo, o si se apaga el cable de alimentacin, entonces volver a funcionar normalmente. No sucede a menudo, pero a veces es molesto.

Mala calidad de los componentes internos. A continuacin se muestran los detalles. Funcionamiento muy ruidoso. El zumbido ejerce mucha presin sobre el cerebro.

1 - Un ventilador bastante ruidoso del sistema de refrigeracin

El refuerzo no es muy fuerte

Falta de fiabilidad

No se encontr ningn