

RAM Corsair CMW32GX4M2Z3600C18

1. Absolutamente no apto para overclockers. El overlocking es muy pequeño. 2. La calidad del plástico no es especialmente buena. Hay una ligera curvatura y rebabas. Por tal dinero es generalmente inaceptable. 3. Muy alto. Cuando lo tomas, no pienses en la altura. No puedes meterlo debajo de ninguna torre. Por lo tanto, debe instalarse con una torre que bloquee solo la primera ranura de memoria. O bajo el agua. De lo contrario, usar la memoria en un solo canal.

los tiempos son demasiado grandes y costosos