

Caldera de calefaccin Immergas EOLO Star 24-3 E

Diseo para 2, en el interior en lugar de tubos de cobre, hay tubos de aluminio. De nuevo, el fabricante puso una tabla verde endeble. vlvula de gas econmica honeyvel, en comparacin con la versin de 3 tamices. Facilitamos el intercambiador de calor

no pomitiv deficiencias graves.

En menos de un ao, el sensor de flujo de agua vol !!! Un mes despues, la junta fracas. El maestro dijo que el problema est en el firmware. Tuve que comprar una placa nueva (((el precio de la placa es de 4600 UAH. El costo de la placa por la mitad de la caldera. Es difcil!

Durante un ao de uso, la placa vuela 2 veces (((en Al mismo tiempo, la proteccin contra sobretensiones corre por cuenta de la casa. Cuando abres 2 grifos, hay una cada de temperatura significativa, se siente especialmente cuando ests en la ducha. La caldera es para las personas que aman una ducha de contraste!

tasa, rendimiento del agua

No encontr ninguno como tal.

Hice reparaciones en la casa. Compr una caldera de este tipo, la colgu, la verifiqu, Todo funcion. La reparacin se complet despues de 2 aos. Nos mudamos a vivir, la caldera funciona y al cabo de un tiempo indefinido da error 28. No hay filtraciones, los expertos se encogen de hombros. La garanta termin en un ao, el centro de servicio tampoco saba qu hacer con ella. 6 mil UAH Caldera