Porttil MSI GP66 Leopard 10UG

No.

La batera est baja para m. no es suficiente para ver la pelcula. Los refrigeradores son un poco ruidosos

Si los desenchufas, el rendimiento se reduce a la mitad.

Sin teclado numrico, no incluye pegatinas (es broma).

No es la mejor duracin de la batera en el integrado, alrededor de 3-4 lmite de horas. Separacin insuficiente de la computadora porttil de la superficie para el funcionamiento completo del sistema de enfriamiento, cualquier soporte (S, incluso un par de piezas de madera debajo de las patas) enfriar la tarjeta de video entre 3 y 5 grados. | El reclamo principal es el duracin de la batera, o ms bien su ausencia (1,5 horas de trabajo inactivo de Intel UHD, que est presente en la computadora porttil de la batera especficamente para aumentar la duracin de la batera, esto es un funeral para esta misma computadora porttil).