

Aire acondicionado Hitachi RAS-14EH4/RAC-14EH4

No alcanza la temperatura establecida en absoluto. Y es de nueva condicin. Pon al menos 16, al menos 20, soplar aire fresco y no esperars el fro en una habitacin de 23 metros. O cierre la habitacin en silencio y djela durante una hora, luego estar fresco a su llegada. Los maestros no realizan reparaciones, temen que reemplazar el tablero no d nada, aconsejan comprar un modelo ms potente, pero a expensas de quin es el banquete?

No es un diseo muy exitoso del control remoto. En primer lugar, no tiene luz de fondo y es extremadamente inconveniente usarlo de noche. Y en segundo lugar, se cay de la cmoda y la puerta que cubra el bloque de botones se rompi. Yo, por supuesto, no me libero de la culpa, pero las consolas cayeron, cayeron y caern

su destino es as y no deberan desmoronarse desde el primer golpe. Bueno, el precio tambin es un punto doloroso. . Querido reptil.

Estrictamente personal, cada uno decide por s mismo: 1. Me gustara un control remoto con luz de fondo (esto es muy bueno. conveniente). 2. No hay pantalla en la unidad interior, toda la informacin. en el control remoto. 3. El precio es alto, lo tom de la oficina. garanta de 27 tr. (((

A veces (en algunos modos) el "canto" del convertidor tambin se puede escuchar desde la habitacin))) Para un inversor profundo (puede "caer" a una potencia de 80-100W). Y el compresor es casi silencioso.

A veces (en algunos modos) el "canto" del convertidor tambin se puede escuchar desde la habitacin))) Para un inversor profundo (puede "caer" a una potencia de 80-100W). Y el compresor es casi silencioso.

No estn particularmente all, y los que lo estn, en su mayora son quisquillosos.

unidad interior ruidosa

En modo automtico, no puede configurar la temperatura y, por lo tanto, no est claro qu est haciendo el acondicionador de aire. Como resultado, usted mismo debe elegir el modo de funcionamiento: calefaccin o aire acondicionado. Depende del tiempo que haga fuera.

todava no se ha encontrado.

Dos semanas despus de la instalacin, haba un olor a vinagre cuando la temperatura se fij en 24 grados. Ajustas la temperatura ms baja, no hay olor. Peridicamente, por la noche, cuando se trabaja en modo silencioso, empieza a zumbear en los tubos. Parece fren hirviendo. El sonido se escucha solo por la noche, pero en voz alta. No hay indicacin de la temperatura actual en el control

remoto.

1) Por supuesto, es caro, pero el precio es promedio entre otros similares. 2) Unidad externa terriblemente grande y pesada. 3) Control remoto simple del pasado.