Grabador de vdeo Mystery MDR-840HD

Cuando la energa est conectada al encendedor de cigarrillos, mientras arranca el motor A VECES, la fecha y la hora se van volando. Se verifica el voltaje en la red del automvil, sin desviaciones. No hay mecanismo giratorio en el soporte. Cierto, el micrfono escribe perfectamente y sin girar.

Pantalla muy pequea. Si prueba algo a los policas de trfico en la carretera, entonces necesita tener una computadora porttil con usted. O un telfono con una pantalla grande.

Comenzar con la calidad del video: est un poco nublado (como si el vidrio estuviera empaado), los faros de los autos que se aproximan se encienden constantemente, hasta que toma alrededor de 20 segundos para volver a enfocar. El sonido resuena, a veces es imposible incluso distinguir las palabras.

Montaje deficiente, calidad de video y fotografa terrible

Debido a un circuito de alimentacin dbil, sucede que cuando enciende el automvil con la llave de contacto, la grabadora no se enciende. Tienes que encenderlo con las manos, no es estresante, pero en general, esta es su tarea principal.

Montaje muy dbil, el firmware falla a veces

La calidad de las tomas nocturnas es terrible. El soporte no permite girar a la izquierda ni a la derecha y no hay una funcin de liberacin rpida. Un cable de alimentacin fuerte y grueso (se interpone en el camino, pero no puede pasarlo por el techo y el bastidor no hay suficiente longitud). Insertar/quitar una tarjeta de memoria es un fastidio.

Disparos nocturnos dbiles.

- -no giratorio -con una cmara-sin sensor de impacto-sensibilidad a la luz de al menos 100 -no incluye tarjeta
- no incluye cable HDMI- la montura gira solo en un plano- la pantalla podra ser ms grande

La montura... el clculo es pegarla y olvidarse . No para Rusia...La montura tuvo que ser reelaborada. Puede ver las mejoras para tales grabadoras en los videos de YouTube.

Roto el primer da, al intentar pegarlo en el parabrisas, apretando con un dedo. El soporte se rompi en 2 partes en mis manos, la varilla de plstico a la que est unida la ventosa se rompi, el resorte sali volando. El dispositivo en s no se da, permaneci en mis manos. S cmo lidiar con la tecnologa. El servicio en el sitio misterioso no respondi, el lugar de compra se neg a examinar. Sin comentarios.

cuando se enciende el encendido en la posicin 1, se enciende. en la 2 posicin de la llave se apaga y no vuelve a encender. hay que encenderlo a mano.

TODO!!!! I es horrible! La calidad de tiro en la fuerza de 2000 rublos. No hay absolutamente ninguna nitidez, Full HD es una ficcin. Algn tipo de artesana china / falsificacin, no un registrador. Dinero desperdiciado la varilla de plstico a la que est unida la ventosa se rompi, el resorte sali volando. El dispositivo en s no se da, permaneci en mis manos. S cmo lidiar con la tecnologa. El servicio en el sitio misterioso no respondi, el lugar de compra se neg a examinar. Sin comentarios.

cuando se enciende el encendido en la posicin 1, se enciende. en la 2 posicin de la llave se apaga y no vuelve a encender. hay que encenderlo a mano.

TODO!!!! I es horrible! La calidad de tiro en la fuerza de 2000 rublos. No hay absolutamente ninguna nitidez, Full HD es una ficcin. Algn tipo de artesana china / falsificacin, no un registrador. Dinero desperdiciado la varilla de plstico a la que est unida la ventosa se rompi, el resorte sali volando. El dispositivo en s no se da, permaneci en mis manos. S cmo lidiar con la tecnologa. El servicio en el sitio misterioso no respondi, el lugar de compra se neg a examinar. Sin comentarios.