

# Sistema de refrigeración ARCTIC F14 PWM

no visto

a 12 v-ruidoso. el precio es de 450 r, aunque es así en casi todas partes

Ventilador ruidoso.

no notado

todavía no lo he encontrado... Espero no encontrarlo antes de 2 años. ..

No

- no incluye clavos antivibración - ruidoso en posición horizontal

Las especificaciones indican que puede bajar la velocidad hasta 550 rpm. Pero, de hecho, no baja de 700.

Un año después, incluso los completamente limpios empezaron a hacer más ruido que los tocadiscos de caja completa de qs-200, que ya tienen 2 años... Espero ganar No lo revelaré antes de 2 años...

Por la noche, en silencio, a una pequeña distancia (alrededor de un metro) de la unidad del sistema, puedes escuchar, si te esfuerzas, susurros, como si estuviera resoplando algo.

comenzaron a golpear medio año...

se torcieron un poco, pero aún no había vibración, no incluye clavos antivibración

1. No hay pernos de silicona en el paquete, y sin ellos, a máxima velocidad, el enfriador vibra y comienza a hacer ruido (o tal vez mis manos están tan torcidas)

Un ruido desagradable cada minuto (remolino) a baja velocidad.

No para mí

No descubierto.