

Sistema de refrigeración Deepcool XFAN 120L/B

Como resultado, uno de ellos se estrelló contra el suelo.

1. Ruido fuerte. 2. Los conectores Molex colapsaron después de la segunda (!) conexión (los pines salieron volando del conector).

Ruido, vibración en posición horizontal, balanceo de rodamientos.

No

Técnicamente no

No

Ruidoso

ruido