

Caldera de calefaccin BAXI Main Four 240 Fi

Funcion bien durante un ao. la presin en el sistema cae constantemente, aunque no fluye a ninguna parte. fallas constantes da diferentes errores. tres aos despues, el extractor de aire muri (atascado por el polvo), trat de comprarlo, descubri que no era real, lo desmantel, lo lubric y funcion. ahora dej de encenderse despues de apagar el quemador, y afuera es invierno...

No confiable. No puedes dejar la casa desatendida en invierno, se puede apagar. Esa presin caer, luego una falla en la placa base (E35). Una falla con el tablero es generalmente una ocurrencia comn para este modelo. Se trata reemplazando el tablero o reparando. Caro de cualquier manera. Ruidoso, especialmente cuando la calefaccin est llena. Es cierto que cuanto ms alta es la temperatura, ms rpido se apaga solo, por lo que hace un ruido fuerte, pero no por mucho tiempo. El tubo sale volando del sensor de presin. El ventilador comenz a fallar al tercer ao de funcionamiento. Con demasiada frecuencia comienza a calentar la calefaccin. Sera tres veces menos: las bateras no se enfriarn tan rpido y se podra ahorrar gas.

Calienta terriblemente el agua. el aumento de las temperaturas desde el establecido en 20-25 grados en ambas direcciones. Resulta una ducha de contraste de 15 a 65 grados. se congela. ruidoso

En el primer ao de funcionamiento, se reemplaz el extractor de humos. Tambin en el primer ao, el intercambiador de calor en la cmara de combustin comenz a gotear. Se oa el silbido del agua. Despues de 3 aos de tal trabajo, la presin cae en 2-3 das.

Sufrimos con eso. A menudo daba un error 01, 03. El agua caliente se usaba de manera intermitente. Despues de 2 aos, se cambi el intercambiador de calor, despues de 3 aos, la placa vol. Ahora cambiamos la caldera a Ariston Class 24FF se congela. ruidoso

En el primer ao de funcionamiento, se reemplaz el extractor de humos. Tambin en el primer ao, el intercambiador de calor en la cmara de combustin comenz a gotear. Se oa el silbido del agua. Despues de 3 aos de tal trabajo, la presin cae en 2-3 das.

Sufrimos con eso. A menudo daba un error 01, 03. El agua caliente se usaba de manera intermitente. Despues de 2 aos, se cambi el intercambiador de calor, despues de 3 aos, la placa vol. Ahora cambiamos la caldera a Ariston Class 24FF se congela. ruidoso

En el primer ao de funcionamiento, se reemplaz el extractor de humos. Tambin en el primer ao, el intercambiador de calor en la cmara de combustin comenz a gotear. Se oa el silbido del agua. Despues de 3 aos de tal trabajo, la presin cae en 2-3 das.

Sufrimos con eso. A menudo daba un error 01, 03. El agua caliente se usaba de forma

intermitente. Después de 2 años, se cambió el intercambiador de calor, después de 3 años, la placa vol.
Ahora cambiamos la caldera a Ariston Class 24FF