

lo perforador Bosch GBH 2-20 D Professional 061125

Sin golpe, la lubricacin se escapa, demasiado caro

Chirra a altas velocidades.

El golpe desaparece, y si aparece, es muy dbil, el servicio es asqueroso.

Modo impacto o funciona o no 't trabajo (lo mismo se aplica a y la perforacin con impacto). La calidad est por debajo del zcalo!

poca potencia, el hormign de fbrica perfora mucho y, en general, es muy fcil dejarlo descansar, de lo contrario puede quemarse. Por cierto, este es un problema que no hay sobrecalentamiento. fusible. Sera muy bueno si esto sucediera. El precio es alto, y esto no es un muy buen indicador, la herramienta parece ser profesional, pero al mismo tiempo, si la arrojas a los sitios de construccin, no vivir por mucho tiempo. largo tiempo. puede deshacerse de ellos sin ningn problema, excepto tal vez bloques de espuma y yeso la codicia patolgica del fabricante que no puso nada en la maleta excepto un trapo y un regulador de profundidad de perforacin endeble, inicialmente vivi durante 5 meses sin problemas, perfor unos cien agujeros con un seis, despus de arreglar no se crearon ms problemas

equipo muy deficiente (maleta, instrucciones, pasador, trapo)

equipo deficiente (maleta, tope de profundidad y pao para limpiar taladros) pesado "tareas, es mejor usar un aparato ms potente) Medio ao despus, el aceite fluy de la caja de cambios.

Taladros de hormign con una explosin, pero solo 4-5 meses, luego el mecanismo de impacto secundario y el eje intermedio vuela ms lejos. En caso de avera, el centro de servicio en Volgogrado solicita tales cantidades, es ms fcil comprar uno nuevo y ciertamente no de esta marca!!!

A veces no hay suficiente control de velocidad.

Al principio era inusual que el modo "adelante" correspondiera a la posicin del interruptor, en la que todos los taladros y destornilladores activan el modo "inverso" y viceversa. Tambin me gustara el interruptor "perforacin/perforacin con percusin, etc." estaba sin botn. Pero todo esto son tonteras.

Todava no lo he descubierto, si agregar ms tarde.

No lo he descubierto

Se mostr por el lado negativo en el primer uso. Al perforar, el taladro solo gira, no hay impacto, cuando presiona completamente el botn y "golpea" el taladro, como si volviera en s, comienza a martillar concreto. Solo lo llev para la instalacin, confiando en la confiabilidad de la empresa y el hecho de que era nuevo. Todos escupidos y exhaustos. No lo toco ms, lo llevar al servicio. No me gusto el caso de la nueva muestra. qu grande y estpido es, aunque espacioso.

despus de una hora de trabajo, el portaherramientas del nuevo perforador se desmoron, de usted y de Bosch!

todava no encontrado