

# foradora Bosch GBH 5-40 DCE Professional 0611264

En comparacin con la Makita, de la misma clase, a pesar del sistema antivibracin, te cansas mucho ms. Hace un ao, sin razn aparente, se tap el tablero de control y el botn de encendido. Reemplazo con repuestos 9500.

No

Simplemente no existen

Caro

sin modo de perforacin (parcialmente solucionado ajustando la potencia de impacto al mnimo)