Sistema de refrigeracin Deepcool ICEEDGE MINI

El lugar del radiador son piezas de perfil de aluminio

Posiblemente un ventilador dbil, pero esto no es seguro)

falta de control de velocidad

- El mayor inconveniente es que el soporte para AM3 fue diseado por un sdico. Para ponerlo ms o menos, pero para quitarlo ... Sacar el soporte sin quitar el soporte de la placa base no es realista: romper la placa o los dedos. No est claro qu impidi que se hiciera el pestillo, como en el mismo TTC-NK35TZ/RPW(KU).- Tres pines.

Instalacin ruidosa e inconveniente, enfriador pequeo

ruidoso.

El zcalo 775 no funcion en absoluto.

Conexin de 3 pines, pero el ventilador est cambiando

El ventilador suministrado es de tres pines, lo que significa que no se puede controlar a travs de la placa base. Pero primero, con qu frecuencia es necesario? Y en segundo lugar, siempre puedes reemplazarlo por uno de 4 pines.

el mismo soporte, la calidad del plstico del enfriador es, por decirlo suavemente, no hielo...

Despus de un par de meses, el ventilador comenz a zumbar.

No detectado! (la instalacin dura en los procesadores AMD no es un inconveniente, sino una virtud) Alguien dir que los sujetadores en Intel son primitivos? por lo que el peso del dispositivo permite tanto lujo, no es necesario quitar la placa al reemplazar el procesador, el enfriador...

No estn all

enfra en grado C, pero bueno)))

Soportes demasiado ajustados para AMD, cuando instal pens que rompera la placa base. No pude evitar notar cmo la carcasa comenz a vibrar notablemente, pero no puedo escuchar el ruido de

