

Perforador Bosch GBH 2-23 REA Professional 0611

no producen repuestos actualizados, se ha desgastado la goma por donde pasa el taladro, y también limita la pérdida de escombros, otros fabricantes han sustituido esta goma por metal. una revisión alrededor del taladro, también limpia el taladro y deja pasar el aire, y se desgasta menos. Aproximadamente en el sexto año, se sobrecalentó, los anillos de choque se desgastaron, la reparación, la limpieza y la lubricación costaron por completo 3000 rublos en San Petersburgo. este año 2021, por el calor tanto en la calle como en el trabajo, los aros amortiguadores volvieron a morir, se quemó el lubricante y se atascó el cilindro amortiguador. la reparación ya ha subido a 3400 rublos. Esperar unos 30 días.

No

1) Hace calor. 2) el colector de polvo se tambalea en medio año. 3) el colector de polvo simplemente puede salir volando de la perforación. 4) el limitador de profundidad de perforación se rompió después de una semana.

Las piezas de repuesto son caras,

precio

1. sin modo de perforación. podrá ponerlo en el montón, pero algo debe haber impedido que se agregara. 2. Los consumibles y repuestos para la aspiradora son caros para sus componentes. por ejemplo, una propina con elástico delantero y trasero cuesta 1500 rublos, dado que los elásticos delantero y trasero son 200 r y 40 r. en consecuencia, una pieza frágil de plástico cuesta 1260 rublos. un poco caro. lo mismo se aplica al filtro: un trozo de papel y un trozo de goma de rublos 1500. La parte móvil con una ondulación es de rublos 2500 (sin punta). de donde son estos precios

En el acabado fino hay una huella del anillo antipolvo

no hay repuestos

No están disponibles!

no hay modo de cincelado, no puedes arrastrarte a una esquina con un extractor de polvo, a veces faltan luces. la manguera dentro del extractor de polvo se rompió recientemente, ahora el polvo se está levantando.

No encontré ninguno.