

lo perforador Bosch GBH 2-24 D Professional 06112A

Mala calidad de las piezas, alto precio, reparaciones costosas

Caro, se calienta, la vibración es escandalosa

se rompió en menos de un año y muy grave

, baja calidad de los consumibles (barril) y su alto costo, caro reparaciones

Calienta, vibra, caro, averías constantes desde cero

Piezas de plastilina, no se amortiza - roturas, vibrador potente, mucho calor durante el funcionamiento

alta vibración, sobrecalentamiento severo, mala calidad de los componentes, alto precio

vibración fuerte, precio alto, reparaciones caras, baja calidad del motor

bueno, tal vez un poco caro, bueno, es para alguien como, tienes que pagar por la calidad.

no noté ningún problema, el Makita se descompuso en el mismo periodo.

Se calienta . Es necesario hacer pausas en el trabajo.

Vibraciones, no reparable

el cartucho tiene juego radial, vibraciones, sobrecalentamiento, inconveniente.

El precio es alto y la calidad de construcción es mala.

Golpe débil Juego de mandril

Es una pena que el taladro no se puede sujetar al cartucho.