

Perforador Bosch GBH 2-26 DRE Professional 0611

No

No

No

piezas poco fiables

mala calidad de los componentes

fijación del limitador de taladrado, cuando entra polvo deja de sujetar y hay que limpiarlo

caro para tal herramienta, hay mucha vibración, francamente débil

can defectuoso, sobrecalentamiento, piezas poco fiables

sobrecalentamiento, vibración más fuerte, averías constantes, reparaciones increíblemente caras (piezas de repuesto)

La he estado usando durante medio año, se ha deteriorado en la base. Tuve que abrirlo. corte el cable 10 centímetros.

se rompe constantemente - esto no es grave

Calentamiento

3 reparaciones en 1,5 años, reparaciones costosas

caro, calentado, mala protección contra vibraciones

alta vibración, reparar absolutamente imposible - caro, calentado

Este es mi tercer golpeador personal, antes de eso era exactamente el mismo y Makita 2450 Makita se ensambla en Japn y funcionó durante 6 años, y en la instalación anterior, Bosch vivió durante aproximadamente el mismo tiempo