

perforador Bosch GBH 4-32 DFR Professional 0611

No

La herramienta no se deja romper, pero quieres una nueva)

No

coste

La discrepancia entre precio y calidad es absoluta.

Caro, se rompe, uno fuera de tres meses est en servicio

precio y la necesidad constante de servicio

averas constantes y alta vibracin

se averi en la segunda semana

roturas todo el tiempo, el precio es excesivamente alto para tal calidad

la calidad es asquerosa, inaceptable por ese precio

muy caro, pero se rompe constantemente

Caro, calidad insuficiente, averas frecuentes

Durante el da de trabajo, el cartucho SDS fall - dej de sostener el siesta. El taller dijo que la arandela de seguridad dividida se parti por la mitad. El caso no est en garanta: el cartucho pertenece a los consumibles ... En realidad, esper la pieza de repuesto durante una semana. El perfak que se supona que funcionaba en las instalaciones yaca muerto.

Roto

No lo encontr por m mismo.