

# Martillo perforador Bosch PBH 2100 RE 06033A9320

El nico inconveniente, en el modo de taladrado sin problemas, es el desagradable sonido de un robot con martillo perforador.

No

No encontrado

No

No encontrado

Para el prof. el uso no es adecuado. No dira que la carcasa es demasiado espaciosa, pero puedes meter cinco taladros pequenos y engrasarla.

solo se incluye una carcasa en la configuracin

Ruido muy dbil, fuerte y repugnante a altas velocidades , el taladro chatea si presionas fuerte. Las caractersticas no corresponden a las declaradas.

Cuando las encuentre, definitivamente escribir.

precio neurtico

esto no es un golpeador - dbil, el golpe es dudoso, los taladros estn calientes

Se ha pagado mucho dinero, pero resulta que no puedo trabajar normalmente debido a averas

Impacto dbil, no para concreto

Solo para trabajo a domicilio.

No durar mucho, incluso en el hogar la reparacin es dbil y se rompe

precio, energia dbil, sin impacto.