

Martillo perforador Bosch PBH 3000-2 FRE 060339420

El olor de los cepillos brillantes indica que la calidad de construcción y el procesamiento del rotor no son muy buenos. Un poco de aceite se filtra por los reguladores laterales y en el mango del taladro, demasiado pesado para trabajar con una sola mano, a veces las escobillas chispean con fuerza, una vez cuando presionas el botón, el arranque no funciona (probablemente debido a las escobillas), como todos los Bosch, se nota una vibración durante el funcionamiento.

No me di cuenta, excepto que el aceite se filtra por los reguladores laterales después de las sobrecargas, pero son bagatelas

-vibración perceptible -ausencia de taladros en el conjunto

El aceite está goteando en el vástago del taladro

no revel.