

Bolsa para cámara Sumdex NRC-404

Es una pena que no haya correas y un bolsillo para cosas pequeñas, por ejemplo, una botella de agua. esto falta Y las cremalleras podran ser ms ajustadas y tupidas.

El principal inconveniente es que para una cámara grande (a99) ya no hay suficiente anchura, se abrocha pero con dificultad. La profundidad del compartimento es ajustable, pero cul es el punto? El montaje del trpode es un inconveniente, el trpode debe montarse verticalmente. Debido a la estrechez, tambien debe colocar el teleobjetivo solo en la parte inferior de lo contrario, no permitir la entrada de la tableta y el lector (no hay ningn lugar para colocar una computadora porttil, incluso una pequea).

1. Los bolsillos laterales tienen solo candados, no hay proteccin adicional, al menos el velcro es lo que eran. A pesar de que los candados se abren muy fcilmente, existe un temor cuando la mochila est detrs. Esto es un inconveniente importante. 2. En el interior slo hay 3 tabiques intercambiables, uno largo, dos ms pequeos.. Fondo sin refuerzo.