

Martillo perforador Interskol P-24/700ER

no

Las puntas comenzaron a salir volando, luego la bola desapareció, luego fum y DID durante 5 usos de 3 agujeros de 18 mm ...!

no

no revel durante varios meses

no se apag el impacto en el curso inactivo

no haba suficiente cable, lo reemplac

No hay ninguno significativo.

Lo describir a continuacin

Se romper, comprar el mismo!

Se calienta muy rpido y con fuerza. martillando

Hasta ahora, no hay nada que escribir, espero que no lo haya.

Todava no para m, lo uso activamente no hace mucho tiempo

Bueno, tal vez un poco pesado, pero el golpe debera no ser ligero

se calienta, as que pongo 4

no puedo decir nada malo desde hace 2 aos

todava no lo he encontrado