

# Cortacsped Makita EM2500U

Tuve que modificarlo yo mismo.

no

no es un diseo muy exitoso de la carcasa de la caja de cambios

no hay fundamentales

dbil, muuuuy dbil.

No lo encontr

un diseo no muy acertado de la carcasa de la caja de cambios

Alto porcentaje de defectos del carburador en este modelo

En mi opinin, la tapa protectora es mucho ms pequea de lo que debera ser. Como resultado, despues de cortar, todas las patas estn en hierba cortada.

no corta.

No funciona inicialmente

mala calidad, las instrucciones no se corresponden con la realidad al arrancar el motor.

matrimonio

correa de hombro incmoda

Hay vibraciones cuando se trabaja con cuchillos. Un carrete con hilo de pescar puede derretirse al cortar hierba alta y no prestar atencin: al agregar velocidad para pasar por una seccin "difcil", con hierba enrollada alrededor del carrete, solo aumentar el calentamiento del carrete, lo que conducir a su completa inutilidad. La varilla no se pliega ni se desmonta, no es conveniente para el transporte!

Incluye una bobina repugnante. La correa debe cambiarse inmediatamente. En funcionamiento, al enrollar la hierba en el carrete, la bobina se desenrosca espontneamente / hilo a la izquierda /. El carrete se llena de hilo de pescar durante un tiempo muy largo y difcil.