

Walkie-talkie Baofeng UV-5R Four Pack

Los botones del teclado estn borrados

Algunas decepciones

el botn BAND en la esquina se desgast rpidamente =)

Toda esa proteccin contra el polvo y la humedad no es tan caliente. Por eso, para trabajar en condiciones extremas, an es mejor comprar una funda. Y para trabajar en tiempo de lluvia o nieve: un auricular o un PTT. El control de volumen es endeble, me temo que si lo tocas un poco ms fuerte, se romper. Las bateras se agotan rpidamente, aunque hay suficiente para un da de trabajo.

Clics durante la operacin de "reduccin de ruido"

Un poco pesado.

por ese dinero, las deficiencias desaparecen))

hay sin defectos en su categoria de precio

Al escanear en modo de dos canales, la recepcin en un canal inactivo no se lleva a cabo. El botn de socorro est mal ubicado (se enciende en el bolsillo). Las teclas estn desgastado fuerza bruta usada sin abrir la cerradura)2) Ahogu el clon de Baofeng (yaca en la noche bajo la lluvia, haba ruidos en la transmisin)

Si encuentra fallas, la caja de plstico tiene imprecisiones al encajar entre las partes.

La sensibilidad est al nivel de los modelos ms simples

La antena de serie es la misma. Compr antenas na771 y 773.

Solo un poco.

pero aqu est la jamba, pones Motorola channel en PMR por ejemplo 4 y en baofeng se prende en los canales tercero, cuarto y quinto Bueno, ms adelante pongo el bao en el Sexto canal y en la caja de jabn Motorola PMR el tercero... Presiono la transmisin en el bao... y he aqu que Motorola hace ruido, phonit

No se encontraron contras

No lo encontr.