

DVR Mystery MDR-860HDM

Firmware crudo

la calidad es terrible, me arrepent cien veces de haberlo comprado.

Por la noche, especialmente cuando la carretera est mal iluminada, la imagen es casi invisible, la calidad es adecuada cuando el encendido est apagado - la fecha y la hora se restablecen, la batera nativa no se quita, es difcil en la pantalla que luego se considere con ms detalle, si es necesario - solo en una PC.

La calidad de grabacin por la tarde y por la noche es muy pobre. Durante el da es mejor, pero la imagen se vuelve a comprimir: se pierden pequenos detalles, los nmeros solo se leen de cerca. Se cuelga.

1. No hay una funcin de apagado automtico para la pantalla (esta funcin se describe en las instrucciones, pero mi firmware no la tiene). La pantalla de trabajo me distrae. Adems, consume un exceso de electricidad (lo cual es cierto cuando el motor est apagado).2. Para cancelar la grabacin de sonido, debe presionar un botn especial cada vez que enciende la grabadora. Es imposible cancelar la grabacin de sonido (aunque esta funcin se describe en las instrucciones, no existe tal parmetro en el men de mi firmware).2. Conectores no universales (que es power, que es usb). Si se rompen o se pierden habr problemas.3. El principal inconveniente - ver comentarios

1. La calidad de video es peor que Neoline Fusion y Gmini MagicEye HD50: tienen una imagen mucho mejor, especialmente de noche.2. La toma de corriente no es un mini USB.3. El cable de alimentacin es corto!!!4. La unidad flash solo se puede quitar extrayendo el dispositivo.

La calidad de video no es muy buena.

1. La imagen capturada es borrosa (comparable en calidad a no ms de 480p o 575p), mientras que los archivos contienen una imagen realmente de 1080p, muy comprimida con muchos pequenos artefactos. Por supuesto, esto no es FullHD (en comparacin con una videocmara). Sin embargo, esto no es una videocmara.2. El sello (fecha y hora) a menudo se confunde con el cielo. No se prev la inclusin de un fondo para un sello o un borde alrededor de los caracteres.3. El diseo de la montura de ventosa es muy desafortunado: es inconveniente colocarlo en el vidrio, la bisagra de la montura est mal fijada, es completamente inadecuado para la mayora de nuestras carreteras.4. Teclado de membrana apretado sin xito (membranas metlicas). Presionar los botones solo es real mientras sostiene la grabadora en la mano.5. Conector USB no estndar en la grabadora: solo es adecuado el cable del kit.6. Enfoca las gotas en el cristal.7. Durante la reproduccin, la pantalla integrada no muestra la fecha y la hora (grandes).8. Los nombres de los archivos no son informativos (solo un nmero de serie), la fecha y la hora tampoco se muestran.9. El temporizador

incorporado est bastante atrasado (alrededor de 2 minutos en 2 semanas).

no hay posibilidad de rebobinar la grabacin mientras se veno hay posibilidad de proteger la grabacin contra el borrado cuando se usa el soporte de ventosa - agitacin

1. Montaje extremadamente inconveniente y endeble
2. Botones rgidos
3. Firmware crudo. El dispositivo se congela peridicamente y solo puede activarlo reiniciando. Desafortunadamente, no hay una actualizacin de firmware en el sitio web del fabricante.