

Martillo perforador SPARKY BP 540CE Professional

All, en mayor dignidad (en hidratacin) fsee

Se calienta mucho durante la perforacin larga, no lo llev a apagar.

Se calienta durante mucho tiempo cargas.

Un mes despus, el mango se desenroll, justo en el lugar donde est instalado el amortiguador, claramente no haba suficiente grabador. Despus de medio ao, hubo una reaccin negativa notable en el cartucho. Durante un funcionamiento prolongado, la carcasa de la caja de cambios se calienta mucho, aparece aceite en la conexin, es necesario dar un descanso de 10 minutos por cada 30 minutos de funcionamiento. Aunque, todo esto son insignificancias en comparacin con las ventajas. Lo contrario no estara de ms.

Pesado, el mango no es cmodo de sostener, pero todo est en orden.