

artillo perforador SPARKY BPR 240E HD Professional

Un par de veces fall el controlador de velocidad. Cuesta unos 200 rublos.

ningn caso, pequeno pero problemtico. Aparentemente, estos son todos los inconvenientes

Comienza a martillar bien solo despues de un minuto de trabajo, incluso si trabaja en verano. Es decir, cuando la unidad mecnica se calienta, el control de velocidad cuesta alrededor de 200 rublos, puede reemplazarlo usted mismo.

Calidad repugnante del plstico, falta de estuche, sujecin inconveniente del mango, es decir, no es conveniente para arreglarlo, puedes fijar el mango en el 2450 matic con una mano, no puedes hacerlo sin la ayuda de la segunda!

Despues de 2 aos de uso intensivo, el pistn se rompi. Lo compr por 250 rublos y lo cambi yo mismo.