

Martillo perforador Bort BHD-900

Terrible olor a plástico barato, se siente como si la fuerza y potencia de impacto no correspondieran a las declaradas, la calidad de la fundición plástica y el montaje del punzón en sí!

no encontrado

nada todavía

No detectado

no detectado todavía

La potencia es claramente inferior a la indicada. Un poco pesado. El modo martillo dejó de funcionar después de diez minutos

El estuche apesta

No.

no

Y lo son. 2 - En raras ocasiones, cuando se trabaja en un modo durante mucho tiempo, el interruptor se atasca al cambiar a otro modo.

La potencia de impacto real se siente más débil. El cartucho se desgasta rápidamente. Para un ámbito de trabajo pequeño, apareció un fuerte contragolpe horizontal y rotacional. Se perfora un agujero debajo de la salida durante 10 minutos, a menudo cuas (palos de rotación), brillar El hormigón con una corona es generalmente poco realista para perforar. Al principio, el estuche oía fuerte, pero tomé un mes

Tomé mucho tiempo capear el estuche en el balcón, tres taladros en el kit - bueno, esto es más una ventaja para un aficionado principiante, así que los taladros fueron comprados a Bosch y Makita.

no encontr

no encontr descubierto

no

no