

Telfono mvil Xiaomi Mi 11 Ultra 256GB/12GB

- Grabar video en la cmara principal a 4k60fps en la oscuridad y de noche, ninguno - Grabar video en una cmara gran angular a 4k (30-60fps) en la oscuridad es terrible - La batera se agota en 3- 4 horas (uso activo, WiFi o 5G, BT es aproximadamente la mitad del tiempo activo, la pantalla es 80-90 y con menos frecuencia 100%, la pantalla frontal est encendida, el modo de visualizacin siempre encendido tambn est habilitado, la resolucin mxima es constante y tambn 120 Hz. SIN juegos). Y esta es una carga normal, especialmente con respecto al brillo y las caractersticas de la pantalla, que son tan elogiados por los especialistas en marketing en cada anuncio, pero de hecho, el dispositivo no est tcnicamente listo. Comprar un telfono, luego apagar todos los chips y reducir el brillo de la pantalla (durante el da) al 70-50% es una tontera. - no todos los cables de alta velocidad de 40-100 vatios se cargan igual de rpido, algunos son generalmente muchas veces ms lentos (aclaro que varios cables diferentes con una potencia declarada de diferentes fabricantes, por ejemplo, 40W, cargan a diferentes velocidades, lo mismo aplica para un cable de 100W, a pesar de que el telfono admite un mximo de 65W, uno de los cables en 100w carg un tercio de la potencia declarada, probado en una fuente de alimentacin de 100w y mediante rayo/usb4 razer 13 2021), tarda un poco ms de 1 hora en cargarse con el telfono encendido - La optimizacin es coja, el primer mes es mxima, y luego, como de todas, cae despus de usar y llenar de informacin y aplicaciones. Especialmente notable en la galera. Las vistas previas de fotos y videos se cargan lentamente - calidad de sonido externo, cuando no hay nada ms, sirve,

1) Daos graves en la prueba de fuerza, debido al diseo del dispositivo. 2) La calidad promedio del zoom selfie

X120 est ah, pero es casi imposible tomarla sin un trpode. Las fotos de trabajo se pueden tomar con X50 +/- si sacudes el telfono, las cmaras vibran (gracias a la estabilizacin ptica), las cmaras mismas flotan, esto se nota con un gran zoom. Por supuesto, la versin CN. Para 77-88 mil, esto es una desventaja significativa. Para aquellos que son sensibles al firmware, ser fcil configurarlo todo, pero para el comprador promedio esto es un gran inconveniente. Las cmaras sobresalen, pero no son crticas.