

# Sierra SADKO ECS-2400S

Mala calidad de las piezas, el tensor de la cadena se suelta constantemente, es mejor llevarlo debajo de la tuerca (ya ha reemplazado 2, el borde está lamido y deja de sostenerse)

Hubo una molestia molesta: un ligero retroceso del neumático en la unidad de sujeción, coloque una pequeña junta: el problema se resolvió. Caminar con ella por el sitio y arrastrar un cable de extensión largo y pesado detrás de ella no es muy conveniente, pero no tiene que hacer esto con frecuencia, así que puede ser paciente.