

Cuaderno Apple Z12800ZL

El software que necesitas no siempre está disponible

Puede haber un defecto con las patas de este modelo en la configuración básica.

13 pulgadas no es suficiente, pero trabajar con un monitor externo

Precio, componentes, sistema operativo (este menos es mi opinión personal)

256 GB no es suficiente para la mayoría de los usuarios, y no hay suficientes conectores, no todas las aplicaciones están adaptadas, pero la mayoría funciona a través de Rosetta 2. El soporte es terrible (estabilidad Win10 Pro), al escribir la serie en el sitio, la computadora portátil ya no es compatible (aunque se escribe de inmediato que está en garantía) ... Es decir, descarga y lee en general para la gama de modelos G8 255, pero incluso aquí hubo algunas sorpresas: los controladores para AMD son escoria (no los hicieron, como resultado lo descargué del sitio web de AMD), varios conflictos de hardware (también busqué controladores + archivos de sistema con Microsoft) ... Pero lo más interesante del equipo - wifi / bluetooth RTL 8821CE obstinadamente no quiere instalar - Ignora los controladores para Win10 de los sitios nativos y de HP (y WiFi no era instalado) como resultado, descúp y descarga y lee para Win11 del sitio de HP: finalmente se instaló! 0 El segundo punto muy interesante es el BIOS (insyde f.25) en el que la configuración avanzada está completamente cortada. Por ejemplo, la memoria asignada desde la RAM para el sistema de video es solo de 512 MB y no se puede expandir (comentarios sobre que el propio adaptador muerda todo lo que necesita hasta 2 GB es inapropiado, ya que la configuración del BIOS tiene un límite de 512 MB), hasta que encuentras la combinación de teclas para ingresar al menú avanzado ... En general, a juzgar por el foro, este es uno de los flagelos de HP, aunque algunas personas ya han recogido claves secretas para la versión BIOS para abrir el preciado marcador, pero repito, no para esta versión. De servicios en la ciudad: "Oh, probablemente debería ser así!" 0 El enfriamiento es bastante eficiente (diferenciado), pero a cierta velocidad del ventilador aparece un zumbido de alta frecuencia + la parte inferior de la computadora portátil se calienta bastante (tal vez debido a un espacio de aire muy pequeño)

No lo sé

Yo mismo no lo sé

Pantalla lo suficientemente delgada (parece que se puede romper si la abres bruscamente) 0 La bisagra de la tapa del portátil está bastante apretada. 0 Pocos puertos USB (solo dos).