

Taladro / destornillador DeWALT DCD780C2

Definitivamente hay que tomar ms bateras, tengo 1,5 amperios hora, no es suficiente.

La iluminacin puntual se realiza a travs de "un lugar": un haz de luz nunca brilla en el sitio de perforacin debido a la ubicacin incorrecta de la lmpara en s. relacin con el mandril. El rayo cae muy por debajo de la ubicacin de perforacin prevista.

Muy ruidoso. Retroiluminacin!

No es una buena retroiluminacin, no crtica. est en el faro. Precio... pero todas las cosas buenas cuestan dinero.

No

No revelado.

Caro. La retroiluminacin LED brilla justo debajo del punto de perforacin.

Querida, duele, es una infeccin. Pero dicen que el recurso es grande y esto es reconfortante.

Es una lstima. Uno tan bueno puede usarse incluso en un sitio de construccin...

Puedes encontrar fallas en todo, no producen nada. Perfecto. La ubicacin del diodo de retroiluminacin se eligi mal, por encima del bloque de la batera (la retroiluminacin desde abajo) es mucho mejor.

Retroiluminacin