

# Aire acondicionado Hyundai HS/HU-09H99L

Cable de alimentacin corto

Inmediatamente despues de la instalacin, el fro era dbil, ya pens que me haba topado con un matrimonio. Result que los maestros krivorukovy lo llenaron con fren. Despues de repostar, todo funcion como debera.

Despus del primer arranque, encontramos que las aspas del ventilador de la unidad interior tocaban el sello de espuma. No hay ionizador declarado.

gran tamao de la unidad externa. sin ionizador