

# Aire acondicionado Gorenje KAS26

Se hizo poco trabajo en el control remoto de Gorenje. No hay luz de fondo, es difícil descifrarlo sin instrucciones, inesperadamente "come" las baterías con avidez.

Se escucha un pitido fuerte cuando se opera el control remoto en todo el apartamento. Mucho polvo al instalar un sistema split

No encontrado

No encontrado

Sin defectos significativos

control remoto sin sujetadores en la pared, las tuercas en los accesorios del aire acondicionado están mal marcadas

Si lo hace no es genial como un 9-ka: un poco más débil, chirra muy fuerte cuando se enciende / apaga (el niño se despierta), la unidad exterior hace ruido

Después de la instalación, cuando se enciende, resulta que el compresor era un pequeño zumbido. La falta de soporte para el control remoto, pero para mí esto es un factor crítico. No hay retroiluminación en el control remoto. Control remoto poco informativo. Si, la información sobre la temperatura en el control remoto está encendida cuando el aire acondicionado está apagado todo el tiempo. Por qué gastar pilas?