

# Ordenador porttil HP 17-cp0000

no lo encontr

cuando est bajo carga, el ventilador emite un chirrido

Ventilador ruidoso, ubicacin del botn de inicio, nmero de USB, sin red cableada

a los vendedores 4 veces ms cortos que estn impulsando esto. 2021: memoria en el ryzen 5500u: se asignan 512 mb desde la RAM. S, esta memoria funciona a 1333 mhz. es decir, una buena computadora porttil se ralentiza deliberadamente. No hay configuraciones en el BIOS, incluso en opciones ocultas, a travs de amibcp. esto a pesar de que ryzen puede quitarle 2048 mb al operativo. en el sitio web de HP son "modestamente" silenciosos sobre el engao...

Plstico endebleEl teclado se flexionaNo hay suficiente brillo

No haba Windows. esto no es un inconveniente, yo mismo eleg tal haya y as salv.