

USB-unidad flash Silicon Power Ultima U03 32 Gb

Ni siquiera funcionó durante una semana

rpido

requiere formateo todo el tiempo

Baja velocidad. Incluso la reproducción de archivos de audio MP3 en la radio del automóvil Pioneer se ralentiza y se apaga. Ninguna de las otras unidades flash incluso antiguas tenía esto. También se copia durante mucho tiempo.

-Crujidos de plástico-Velocidades de trabajo muy bajas (3,5 de escritura, 10-15 de lectura)

No esperaba nada especial de esta unidad flash, la velocidad de escritura es 3,5 Mb/s, archivo de video ~3,2 GB - copiado durante unos 12 minutos.

baja velocidad

Velocidad de lectura/escritura, USB 2.0

No detectado

Baja velocidad de escritura (apenas hasta 5 mb)Estuche de plástico, en el que algo suena como un sonajero de bebéSe siente como una cosa barata en las manos

Trabajó durante un mes y murió.

Plástico

baja velocidad (WR= 14/R=5 Mb/s)

Fragil,