

Subwoofer de coche Mystery MTB-250A

graves extraos

Inmediatamente, el cable telefónico para ajustar los graves se rompió.

-Cables muy frágiles-Por debajo de -10 grados comienza a gruñir

accesorio no muy conveniente, hay retrasos en los canales - es decir, suena un poco en los altavoces principales antes, es tristeza

No hay sonido.

El amplificador es bastante débil si el subwoofer es 180 y VCL es solo 100! con un buen bigote, creo que ser mucho mejor

Conectores débiles, uno se rompió justo después de la primera conexión, necesito un manejo cuidadoso! Las correas para la sujeción son una mierda, solo tuve que tirarlo debajo de la red.

No todo está claro con los ajustes, pero esto es cuestión de tiempo.

El único inconveniente menor encontrado fue que los adhesivos portafusibles en el cable de alimentación estaba débilmente sujeto el fusible, que se corrigió en cuestión de segundos.

Todavía no.

No sé cómo regularlo correctamente, pero ese es más de mi defecto!