

# Taladro/destornillador SPARKY BR2 10.8Li HD Professional

NO ES CONVENIENTE EL BOTN DE RETROCESO ES MUY DIFCIL DE CAMBIAR Y FALLA DESPUS DE 3-4 MESES CON TRABAJO CONSTANTE EL BOTN DE INICIO EMPIEZA CON LA PRDIDA DE ARRANQUE SUAVE Y TERMINA CON FALLA A LOS 4 MESES DE USO! EL PRECIO DEL BOTN-INTERRUPTOR EN TODOS LOS SITIOS BUSCADOS ES IGUAL A LA MITAD DEL DESTORNILLADOR! APESTA COMPLETO CREER NO TOMAR!

el primero.al principio se rompi el botn de inicio, funcion durante aproximadamente 2-2.5 aos. en el segundo se descompuso un ao despus, la caja de cambios repas recopilados de dos trabajos uno por cuarto ao. sobre Ali Akum.

No lo encontr

Busqu durante mucho tiempo, no estn all.

No

-Bateras dbiles , No lo recomiendo para uso profesional.La plata desprendida de la carcasa de la caja de cambios parece un producto chino barato.

No se encontraron defectos

Todava no encontrados.

1. Reljate al perforar (raro)2. La broca del kit no es magntica

ahora est en la pomada.... la funda es ergonmica, no est mal por dentro, PERO! Es realmente imposible poner pestillos normales! Ambos se cayeron en 3 meses. y ms sobre mantenibilidad. despus de una cada desde una altura de 2,5 metros sobre un piso de concreto, la caja de cambios se agriet, por lo que la nueva, que est ensamblada y cuesta 1/3 del nuevo Shurik con ENGRANAJES DE PLSTICO EN LUGAR DE ACERO NATIVO, todava funciona, por supuesto, el el volumen cay inmediatamente 5 veces! todava ir a torcer los tornillos, pero aqu el urogallo o con un taladro de pluma para 25 - se cansa rpidamente. Intentar soldar las latas en ebay. Ya lo ped.

Me estafaron debido al uso intensivo por supuesto, la cabeza gira como todos los taladros con una abrazadera rpida cuando taladra a 2 velocidades, la carga sale rpido

Todava no lo he encontrado. Escriben aqu sobre una linterna que brilla en la direccin equivocada. En algunos modelos, no est all en absoluto, no es una desventaja significativa, sobre la cual no puede escribir.

En el caso, la parte de acoplamiento del cierre es de plástico, si algo no encaja bien en el caso, nosotros romperlo al sujetarlo. Resolv el problema con tiras de metal con un gancho en el extremo en lugar de plástico estándar

El cartucho no está lo suficientemente centrado. Con la broca insertada, no cabe en el estuche. No hay espacio para bits adicionales en el caso. Lamentable ubicación de la lámpara de iluminación del área de trabajo (ilumina todo menos el punto donde hay que apretar el tornillo). No hay almohadillas de goma en la carcasa, por lo que se raya si se coloca sobre un suelo de hormigón.

Después de que la batería se cayera de la mesa de centro, echaba humo y se quemó. Durante medio año no encuentro una batería para I, ni siquiera a través de Internet.\*|- Hay un ligero agotamiento del cartucho. Para mí no es crítico. Era problemático hacer un agujero de 3 mm. poste de metal con un taladro largo (unos 7 cm). Además, en la tienda verifiqué 2 opciones. El otro latido fue aún mayor. Consulta al momento de comprar! - Ninguna inscripción preciada Made In. Se indica que la calidad es supervisada por una fábrica en Bulgaria, que la entidad legal está registrada en Alemania. Pero quien lo produjo no está realmente escrito. La pregunta surgió solo porque en una ferretería encontré un modelo muy similar (ubicación de los botones, forma del cartucho, sensación y aproximadamente las mismas características) - Dexter 12 V, Li-ion. Aunque no tiene un olor específico a productos chinos, por el contrario, huele a algo bueno. Esto no es un más o un menos, es una impresión personal.

Todavía no lo he encontrado.