

# Tienda Tramp Mountain 3

En cuanto a m, la nica desventaja constructiva de la carpa es la ventilacin que no cierra en la cpula del techo, ya que todo el aire caliente va primero. si, todo esto es solucionable a nivel de casa, pero me gustaria ver una solucin del fabricante en forma de ventilacion abrochada aunque ya hay muy poca ventilacion aqui, en comparacion con la primera version de la carpa, en que est literalmente en todo el techo, pero me gustara cerrar para que el calor no se vaya rpidamente. no es muy comodo sin un calentador en temperaturas cercanas a cero y bajo cero.\*Adjuntar una captura de pantalla con la ubicacin de la ventilacin en la cpula de la tienda interior.

Est posicionado como un expedicionario y todo clima, pero no lo llevara a las montaaas. En mi opinin, el marco para chubascos realmente fuertes es bastante dbil. El material en forma de aleacin de aluminio y magnesio se elige correctamente, pero el dimetro y el espesor de pared de los tubos para condiciones extremas son poco adecuados. Pero en condiciones planas normales, es realmente bueno.

Cuando lo compr, me fij en primer lugar en los parmetros de resistencia al agua. Y cuando, en el primer viaje bajo un aguacero, comenz a "derramarse" de la misma manera que mi carpa de cuatro plazas, comprada por 3800 rublos hace 5 aos ... Me molest, en resumen. En cambio, desde entonces no ha cado ni una sola gota del techo, y han pasado casi tres aos. Entonces, el diablo sabe, o la lluvia era del Libro Guinness de los Rcordos (y no lo recordaba bien, porque estaba borracho), o simplemente no he estado en tan mal tiempo desde entonces.

Peso. Aunque si la etiqueta dice 4,4 kg, es difcil esperar y desear 3. Condensacin. Pero aqu es necesario instalarlo correctamente y ventilarlo a tiempo.

No lo encontr.

Buenas tardes! Cuando examina la carpa nueva por primera vez, me gust todo, pero cuando se colocaba en una bolsa, la carpa no se doblaba de acuerdo con la de fbrica y, como de costumbre, se abrocha la bolsa y se empuja la carpa, con tal colocacin, la tela de la bolsa se dispersa inmediatamente. El material de la tienda es el mismo que el de la bolsa, se desliza de inmediato, lo que tambin puede suceder con una tienda de campaa. Han pasado dos meses desde la compra de la carpa, la us 4 veces, en la ltima instalacin vi pequeos agujeros en la parte inferior de la carpa, como pens que el material era malo, la carpa no durara mucho. Limpi el lugar debajo de la carpa de arriba abajo, quit todas las ramas, golpes, infl el colchn en las carpas. Con la menor carga, el tejido se perfora.

Se seca durante mucho tiempo y se decolora rpidamente.

Peso. 4 kg es mucho peso, pero si lo coges por tres. Si lo toma por cuarto, resulta 1,1 kg por

hermano, lo que es aceptable en principio. Salir: no puedes tomar apuestas :)

Encontré solo 2 desventajas: 1) Muy fuerte condensación en el interior de la tienda debido a una ventilación poco cuidadosa (no hay nada abajo). Por lo tanto, en el verano uso otro. 2) Es inconveniente abrir la carpa desde el lado del vestíbulo grande, hay que tirar con fuerza y no hay piso en el vestíbulo. Quizás un poco pesado (si lo consideras un billete de tres rublos).

Para mí, el tamaño interno de la tienda será un poco más, al menos 2,4x2,2

Sobre el hecho de que la capacidad de 4 + 1 obviamente está emocionado. 4 personas es realmente el máximo. Aunque si las personas son delgadas, entonces tal vez ... Debajo del techo no hay estantes para diferentes cosas. Hay un lazo para la linterna, pero no hay estante, no hay suficiente.

Precio. El precio AL POR MAYOR de una carpa similar con otra marca es de 3500-4000 rublos. Cada empresa tiene un diseño similar. Las carpas han perdido su individualidad.

Confusión parcial con las dimensiones de la tienda interior. Medí la tienda interior desde el interior en el estado instalado y luego, la coloqué en el suelo. Se observa el tamaño declarado de 2,40 por 2,10 m, pero solo esta es la distancia entre las esquinas cuando se colocan en el piso. En la forma instalada, más bien desde el interior, 2,20 por 2,00 m. La altura coincide con la declarada.

no encontrado)

Solo hay un inconveniente grave: las costuras. Deseos- expectativas: 1. La bolsa para la tienda también podría ser una bolsa estanca. Como, por ejemplo, en Salewa Denali. 2. Uno de los vestíbulos está sostenido por un arco. Aquí hay dos desventajas: a) el marco exterior (no me gusta), b) el color del arco es el mismo que el de los demás: rojo, aunque hay 1 enlace menos. 3. Será posible hacer una "puerta" doble de este tipo en un gran vestíbulo. 4. En bolsas con clavijas y arcos, no hay puffs, sino cuerdas... Más características que desventajas: 1. Largo: 3,8 m (aquí en la descripción 3,9 es un error), debe buscar un lugar para ese lugar (pero quiero uno con vestíbulos). 2. Un peso de 4,4 kg para tales dimensiones es bastante normal, pero siempre quieres más ligero, más barato, mejor =)

No identificado o insignificante